



# Note préliminaire



Séisme de St. Jean-Pied-de-Port  
du 12 décembre 2001



**BCSF**

**Bureau Central  
Sismologique  
Français**

Ecole et Observatoire  
des Sciences de la Terre

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

■ Mars 2002

---

#### **Bureau central sismologique français**

##### **Rédaction :**

Sismotectonique : Eric Jacques Physicien-adjoint - EOST

Michel Cara - Professeur EOST

Macrosismique : Christophe Sira Technicien CNRS

**Mise en page et illustrations :** Christophe Sira

##### **Données instrumentales**

Réseau national de surveillance sismique

Laboratoire de détection Géophysique du CEA

Réseau de surveillance sismique des Pyrénées

##### **Financement du document :**

Ecole et observatoire des sciences de la Terre,

Université Louis Pasteur (Strasbourg 1)

Institut national des sciences de l'Univers, CNRS

##### **Siège du BCSF :**

5, rue René Descartes, 67084 Strasbourg cedex

tél. : 03 90 24 00 85

Fax : 03 90 24 01 25

E-mail : [bcsf@eost.u-strasbg.fr](mailto:bcsf@eost.u-strasbg.fr)

site internet : [www.seisme.prd.fr](http://www.seisme.prd.fr).

La compilation des données instrumentales et les déterminations hypocentrales ont été réalisées par Christiane Nicoli et Marc Grunberg pour le Réseau national de surveillance sismique et Matthieu Sylvander pour le Réseau de surveillance sismique des Pyrénées.

- 
- 
-

# PREAMBULE

Le Bureau Central Sismologique Français a pour mission de collecter les observations sismologiques en France, de rassembler les informations sur ces observations et de faciliter leur diffusion vers les acteurs concernés par le risque sismique ou menant des études ou recherches nécessitant l'usage de ces observations.

Pour cette étude préliminaire du séisme du 12 décembre 2001 à l'est-sud-est de Saint-Jean-Pied-de-Port, le Bureau central sismologique français s'est appuyé sur les données communiquées par les services chargés de la surveillance sismique du territoire français (ReNaSS et RSSP pour le CNRS et les Universités, LDG pour le CEA). Les données d'enquêtes macrosismiques ont été collectées grâce au SIDPC de la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Nous remercions l'ensemble des acteurs ayant permis la compilation de ces informations ainsi que les mairies des communes ayant répondu à l'enquête du BCSF.

Strasbourg le 15 mars 2002

Michel Cara

Directeur du Bureau central  
sismologique français

## sommaire

Préambule	p.3
Localisation	p.4
Contexte sismotectonique	p.5
Enquête macrosismique	p.6
Conclusion	p.8
Annexes	p.9
■ 1 - Résumé de l'échelle EMS98	p.10
■ 2 - Formulaire d'enquête collectif	p.11
■ 3 - Sismicité observée	p.13


**HEURE**  
 en temps universel :  
 12h10mn  
 en temps local :  
 13h10mn

**MAGNITUDE**  
 RéNaSS : 3,5 MI  
 RSSP : 3,1 MI  
 LDG : 3,3 MI

**COORDONNEES**  
 ReNaSS  
 lat. : 43,11° N  
 long. : 1,05° W  
 profondeur : 9 km

LDG  
 lat. : 43,16° N  
 long. : 1,05° E  
 profondeur : 10 km

Réseau local  
 lat. : 43,118° N  
 long. : 1,083° W  
 profondeur : 10 km



## Localisation

Le 12 décembre 2001, à 13h10 (heure légale), un séisme de magnitude 3,5 ML s'est produit à environ 17 km à l'est-sud-est de St.-Jean-Pied-De-Port. Les épicentres déterminés par le RéNaSS et le LDG sont situés à presque 6 kilomètres l'un de l'autre. La solution obtenue par le Réseau de surveillance sismique des Pyrénées (RSSP) donne une localisation située à 2,6 km au NW de celle

du RéNaSS. Ce séisme n'a pas été suivi de réplique. La détermination du RSSP est la plus fiable, celle-ci étant localisée dans le réseau sismologique local qui combine des stations françaises et espagnoles.

## Sismicité régionale

Avec les Alpes, la chaîne des Pyrénées est en France la région qui présente l'activité sismique la plus notable.

Le choc du 12 décembre 2001 à 12h10 TU se trouve à l'extrémité ouest de la bande assez étroite (~20 km de large) où se concentre principalement la sismicité pyrénéenne, le long de la faille nord-pyrénéenne (FNP), à l'ouest de la faille de l'Adour (voir par ex. Souriau et coll., 2001). Ce choc s'est produit dans une région qui, à plusieurs reprises, a subi des dégâts importants d'origine sismique. Dans un rayon de 90 km autour de la zone épiscopale du choc du 12 décembre 2001, on compte 5 séismes historiques destructeurs d'intensité épiscopale MSK  $I_0 > VII$ . Celui de Juncalas en 1750 (Bigorre,  $I_0=VIII$ ), celui d'Argelès-Gazost en 1854 (Bigorre,  $I_0=VII-VIII$ ), celui de Berdun en 1923 (Espagne, Navarre,  $I_0=VII-VIII$ ), celui d'Arette en 1967 (Béarn,  $I_0= VIII$ ,  $M_L=5,3-5,7$ ) et celui d'Arudy en 1980 (Ossau,  $I_0=VII-VIII$ ,  $M_L=5,2$ ) (Lambert et coll., 1998). Le choc du 12/12/2001 se trouve à 25 kilomètres à l'ouest du séisme d'Arette (1967).

## Contexte sismotectonique

La formation des Pyrénées a débuté vers -70 Ma, lors de la collision entre les plaques Ibérie et Eurasie. Parmi les failles majeures de la chaîne des Pyrénées, figure la faille nord-pyrénéenne (FNP) qui borde au nord la zone axiale des Pyrénées, le chevauchement frontal nord-pyrénéen (CFNP) et le chevauchement sud-pyrénéen (CSP) qui limitent au nord et au sud la chaîne des Pyrénées (voir par ex. Choukroune, 1992).

Le choc du 12/12/2001 se trouve sur une faille qui est dans le prolongement de la FNP et à environ 40 km au sud du CFNP. D'après sa profondeur déterminée par le réseau local (~10 km), le


séisme s'est produit dans le socle hercynien.

Selon la carte sismotectonique de la France de Grellet et coll. (1993), les failles les plus proches montrant des indices d'activité récente sont situées à une trentaine de kilomètres du séisme du 12/12/2001 (principalement au nord).

Les mécanismes au foyer disponibles dans cette région (voir par ex Grellet et coll., 1993 ; Souriau et coll., 2001) sont principalement inverses ou décrochants et compatibles, comme les signes de déformation récente (failles décrochantes, inverses, plissement) situés au nord de la FNP (voir la carte de Grellet et coll., 1993), avec une contrainte tectonique compressive d'orientation NW-SE.

## Références citées

- Choukroune, P., Tectonic evolution of the Pyrenees, *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 20, 143-158, 1992.
- Grellet, B., Combes, Ph., Granier Th. et Philip H., Sismotectonique de la France Métropolitaine dans son cadre géologique et géophysique, *Mém. Soc. géol. Fr.*, 164, 1993.
- Lambert, J., Levret-Albaret, A., Cushing, M. & Durouchoux, C., Mille ans de séismes en France, Catalogue d'épicentre, paramètres et références, Ouest Edition, Presses Académiques, 80 pp., 1998.
- Souriau, A., Sylvander, M., Rigo, A., Fels, J.F., Douchain, J.M. & Ponsolles, C., Sismotectonique des Pyrénées: principales contraintes sismologiques. *Bull. Soc. Géol. Fr.*, 172, 25-39, 2001.



**DONNEES MACROSISMQUES**  
 Intensité maximale : IV  
 formulaires collectés : 103

**Calculs sur l'isoseiste d'intensité III**  
 10000 habitants  
 23 communes  
 18 communes ont répondu à l'enquête

**dégâts signalés**  
 3 communes

## Enquête macrosismique

La secousse a été ressentie jusqu'à une trentaine de kilomètres de l'épicentre. Localisé à 11 kilomètres de la frontière espagnole, ce séisme est situé dans une partie montagneuse à très faiblement peuplée. Notre enquête n'a pas permis, par conséquent, d'estimer l'intensité de manière homogène sur la zone touchée.

L'enquête a été lancée sur un rayon de trente kilomètres autour de l'épicentre instrumental. Le BCSF a collecté par le SIDPC de la préfecture des Pyrénées Atlantiques 103 formulaires collectifs se répartissant selon les qualités suivantes : (85 A = sûr, 15 B = quelques incohérences, 3 C = nombreuses incohérences).

Les formulaires de qualité C n'ont pas été utilisés pour l'estimation de l'intensité communale. Aucun formulaire individuel n'a été collecté par le

site internet du BCSF.

Dans l'isoseiste brute d'intensité III, on compte environ 10000 habitants pour 23 communes. 18 communes ont répondu à l'enquête (80%).

Le séisme a été faiblement ressenti, aucun appel n'a été enregistré par le groupement de gendarmerie du département. Le Service départemental d'incendie et de secours n'a pas non plus été sollicité.

L'intensité maximale du séisme, égale à IV, est estimée sur 3 communes, et correspond à une secousse largement ressentie à l'intérieur des habitations par de nombreuses personnes et par un petit nombre à l'extérieur.

Le BCSF a déterminé pour:

- 66 communes, une intensité égale à I (non ressentie) ;
- 19 communes, une intensité égale à II ou entre II et III ;
- 11 communes, une intensité égale à III ou entre III et IV ;
- 3 communes, une intensité égale à IV.

### **Bruits entendus**

Le bruit a été signalé dans 12 communes principalement comme un grondement faible et lointain, ou dans une plus faible proportion comme un coup de tonnerre proche et fort (3 communes).

### **Effets sur les personnes**

Sept formulaires seulement soulignent l'inquiétude des habitants et un en indique la frayeur (Orsanco). Aucun ne rapporte de panique ni de perte d'équilibre. A Irissary, entre 10 et 50% des habitants sont sortis des bâtiments, inquiétés par la secousse et le grondement fort et sourd.

### **Effets sur les objets**

Seules des vibrations d'objets ont été notées sans chute ni déplacement.

Les vibrations sont modérées, les menuiseries craquent dans un petit nombre de cas. La porcelaine, les verres, les fenêtres et les portes vibrent. Les objets suspendus se sont balançés légèrement.

### **Effets sur les constructions**

Trois communes signalent des dégâts :

- Alcay-Alcabehty-Sunharette (petit nombre de fissures fines dans des bâtiments de type "tout venant") ;
- Amorots-Succos (petit nombre de fissures fines, et chutes de petits morceaux d'éléments dans des bâtiments de type "béton armé") ;
- Jatxou (Déclaration en préfecture - aucun formulaire : commune située hors du périmètre d'enquête du BCSF) ;

Les quelques incohérences des formulaires d'Alcay-Alcabehty-Sunharette, et Amorots-Succos n'ont pas permis d'estimer une intensité de manière fiable sur ces communes.

Il est important de noter qu'il est arrivé qu'un dommage ancien n'ait été remarqué qu'après un séisme. Seule l'expertise des dégâts par un expert du bâtiment permet d'attester la concomitance entre les désordres constatés et le séisme faisant l'objet de ce rapport. Ce type de résultat est basé sur les réponses aux questionnaires remplis sous la responsabilité des maires.

# Conclusion

1. Le séisme du 12 décembre 2001 a une faible magnitude : 3,5 ML

2. Sur le plan tectonique le séisme du 12 décembre 2001 correspond probablement à un mouvement sur une faille inverse ou décrochante sous l'effet d'une contrainte tectonique compressive NW-SE. Cependant aucun mécanisme au foyer n'est disponible pour cet événement.

3. L'enquête macrosismique a montré clairement que ce séisme a été, de façon générale, faiblement ressenti par la population sur le département des Pyrénées Atlantiques.

L'intensité III a été notée sur un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de l'épicentre. Par sa localisation dans les massifs Pyrénéens, caractérisés par une faible densité de population, l'isoséiste III n'a été cartographiée que partiellement.

Ce séisme n'a pas fait de dégât important, et aucune victime n'est à déplorer.

Les dégâts mentionnés, surtout pour la commune de Jatxou située à 43 kilomètres de l'épicentre instrumental, peuvent difficilement être attribués au séisme.

Il est important de noter que seule l'expertise des dégâts par un expert du bâtiment permet d'attester la concomitance entre les désordres constatés et le séisme faisant l'objet de ce rapport. Ce type de résultat est basé sur les réponses aux questionnaires remplis sous la responsabilité des maires.

# ANNEXES

- 1 - Résumé de l'échelle EMS98
- 2 - Formulaire d'enquête collectif
- 3- Sismicité observée par le RéNaSS
- 4- Glossaire des sigles

## Annexe 1

### Résumé simplifié de l'échelle macrosismique européenne (EMS 98)

Intensité	Définition	Description
I	Non ressenti	Non ressenti, même dans les circonstances les plus favorables
II	A peine ressenti	La vibration n'est ressentie que par quelques personnes au repos, en particulier dans les étages supérieurs des bâtiments.
III	Faible	Une faible vibration est ressentie à l'intérieur par quelques personnes. Des personnes au repos ressentent un balancement ou un léger tremblement.
IV	Largement observé	Le séisme est ressenti à l'intérieur par de nombreuses personnes et par un très petit nombre dehors. Quelques personnes sont réveillées. L'amplitude des vibrations reste modérée. Les fenêtres, les portes et la vaisselle vibrent. Les objets suspendus se balancent.
V	Fort	Le séisme est ressenti à l'intérieur par la plupart des personnes et par un petit nombre dehors. Les personnes endormies se réveillent. Quelques personnes sortent en courant. Les bâtiments entrent en vibrations. Les objets suspendus oscillent fortement. La vaisselle, les verres tintent. La vibration est forte. Quelques objets lourds et instables se renversent. Les portes et les fenêtres s'ouvrent ou se ferment.
VI	Légers dégâts	Ressenti par la plupart des personnes à l'intérieur et par beaucoup dehors. De nombreuses personnes sont effrayées dans les bâtiments et courent vers les sorties. Les objets tombent. De légers dégâts apparaissent dans les bâtiments ordinaires : petites fissures dans les plâtres, chutes de petits morceaux de plâtre...
VII	Dégâts	La plupart des personnes sont effrayées et courent vers les sorties. Les meubles sont déplacés et de nombreux objets tombent des étagères. Un grand nombre de bâtiments ordinaires sont endommagés: petites fissures dans les plâtres, chutes partielles de cheminées...
VIII	Importants dégâts	Du mobilier peut être renversé. De nombreux bâtiments ordinaires sont endommagés: chutes de cheminées, larges fissures dans les murs et un petit nombre de bâtiments peuvent s'effondrer partiellement.
IX	Destructions	Les monuments sont renversés. De nombreux bâtiments ordinaires s'écroulent partiellement et un petit nombre s'effondrent.
X	Nombreuses destructions	Un grand nombre de bâtiments ordinaires s'effondrent.
XI	Destructions généralisées	La plupart des bâtiments ordinaires s'effondrent.
XII	Destruction totale	Toute structure à l'air libre ou en sous-sol est fortement endommagée ou détruite.

Adapté du résumé utilisé par le British Geological Survey (résumé original : Grünthal, G., (ed.), (1998). «European Macroseismic Scale 1998», Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie Volume 15, Luxembourg.

### Présentation simplifiée des degrés de dommage aux constructions (pour plus de précision et distinction entre les types de construction se reporter à l'échelle d'intensité EMS98)

DEGRE	dégâts sur les éléments non-structuraux	dégâts sur les éléments structuraux
Degré 1	léger (ex: fissures fines)	négligeable
Degré 2	modéré (ex : chute de gros morceaux de plâtre)	léger (ex : fissures dans les murs porteurs)
Degré 3	important (ex : chute de tuiles, cheminées, larges crevasses...)	modéré (ex : fissures aux joints poutres-poteaux)
Degré 4	très important (ex : ruine partielle de murs)	important (ex : endommagement des planchers)
Degré 5	effondrement	très important (ex : ruines partielle ou totale)

\* Elément structural                      partie de la structure de la construction (poutre, poteau, mur porteur...)

\* Elément non structural                mur de remplissage (cloison, parement, revêtement de mur...)




Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978).  
Pour l'exercer, adressez vous au BCSF à l'adresse en première page

effets sur les constructions par type de bâtiment	(Type 1) matériaux tout venant	(Type 2) maçonnerie pierre de taille	(Type 3) béton armé	(Type 4) structure en bois	(Type 5) acier	(Type 6) construction parasismique
<p>■ vibration, sensation de balancement du bâtiment</p> <p>léger <input type="checkbox"/> C1 fort <input type="checkbox"/> C2</p>	<p>léger <input type="checkbox"/> C3 fort <input type="checkbox"/> C4</p>	<p>léger <input type="checkbox"/> C5 fort <input type="checkbox"/> C6</p>	<p>léger <input type="checkbox"/> C7 fort <input type="checkbox"/> C8</p>	<p>léger <input type="checkbox"/> C9 fort <input type="checkbox"/> C10</p>	<p>léger <input type="checkbox"/> C11 fort <input type="checkbox"/> C12</p>	
<p>■ dommages aux parties non porteuses du bâtiment <i>(murs de remplissage, cloisons, revêtement des murs intérieurs ou extérieurs)</i></p> <p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p>■ fissures fines ou superficielles _____ <input type="checkbox"/> C25 <input type="checkbox"/> C26</p> <p>■ fissures larges et profondes _____ <input type="checkbox"/> C37 <input type="checkbox"/> C38</p> <p>■ chute de petits morceaux de plâtre ou d'un élément haut mal scellé _____ <input type="checkbox"/> C49 <input type="checkbox"/> C50</p> <p>■ chute de gros morceaux de plâtre ou de revêtement _____ <input type="checkbox"/> C61 <input type="checkbox"/> C62</p> <p>■ écoulement de morceaux de cloisons, murs, pignons _____ <input type="checkbox"/> C73 <input type="checkbox"/> C74</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C67 <input type="checkbox"/> C28</p> <p><input type="checkbox"/> C39 <input type="checkbox"/> C40</p> <p><input type="checkbox"/> C51 <input type="checkbox"/> C52</p> <p><input type="checkbox"/> C63 <input type="checkbox"/> C64</p> <p><input type="checkbox"/> C75 <input type="checkbox"/> C76</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C29 <input type="checkbox"/> C30</p> <p><input type="checkbox"/> C41 <input type="checkbox"/> C42</p> <p><input type="checkbox"/> C53 <input type="checkbox"/> C54</p> <p><input type="checkbox"/> C65 <input type="checkbox"/> C66</p> <p><input type="checkbox"/> C77 <input type="checkbox"/> C78</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C31 <input type="checkbox"/> C32</p> <p><input type="checkbox"/> C43 <input type="checkbox"/> C44</p> <p><input type="checkbox"/> C55 <input type="checkbox"/> C56</p> <p><input type="checkbox"/> C67 <input type="checkbox"/> C68</p> <p><input type="checkbox"/> C79 <input type="checkbox"/> C80</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C33 <input type="checkbox"/> C34</p> <p><input type="checkbox"/> C45 <input type="checkbox"/> C46</p> <p><input type="checkbox"/> C57 <input type="checkbox"/> C58</p> <p><input type="checkbox"/> C69 <input type="checkbox"/> C70</p> <p><input type="checkbox"/> C81 <input type="checkbox"/> C82</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C35 <input type="checkbox"/> C36</p> <p><input type="checkbox"/> C47 <input type="checkbox"/> C48</p> <p><input type="checkbox"/> C59 <input type="checkbox"/> C60</p> <p><input type="checkbox"/> C71 <input type="checkbox"/> C72</p> <p><input type="checkbox"/> C83 <input type="checkbox"/> C84</p>	
<p>■ dommages à la structure du bâtiment (poutres, poteaux, murs porteurs, panneaux et dalles armées, etc.)</p> <p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p>■ fissures fines ou superficielles _____ <input type="checkbox"/> C97 <input type="checkbox"/> C98</p> <p>■ fissures larges et profondes _____ <input type="checkbox"/> C109 <input type="checkbox"/> C110</p> <p>■ fissures aux joints de poutres, poteaux, angles de murs _____ <input type="checkbox"/> C121 <input type="checkbox"/> C122</p> <p>■ chute de mortier aux joints de murs ou dalles armées _____</p> <p>■ flambage, torsion de poteaux _____ <input type="checkbox"/> C149 <input type="checkbox"/> C150</p> <p>■ effondrement partiel de toits et planchers d'un étage _____ <input type="checkbox"/> C161 <input type="checkbox"/> C162</p> <p>■ effondrement quasi total des structures _____ <input type="checkbox"/> C173 <input type="checkbox"/> C174</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C89 <input type="checkbox"/> C100</p> <p><input type="checkbox"/> C111 <input type="checkbox"/> C112</p> <p><input type="checkbox"/> C123 <input type="checkbox"/> C124</p> <p><input type="checkbox"/> C151 <input type="checkbox"/> C152</p> <p><input type="checkbox"/> C163 <input type="checkbox"/> C164</p> <p><input type="checkbox"/> C175 <input type="checkbox"/> C176</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C101 <input type="checkbox"/> C102</p> <p><input type="checkbox"/> C113 <input type="checkbox"/> C114</p> <p><input type="checkbox"/> C125 <input type="checkbox"/> C126</p> <p><input type="checkbox"/> C133 <input type="checkbox"/> C134</p> <p><input type="checkbox"/> C141 <input type="checkbox"/> C142</p> <p><input type="checkbox"/> C153 <input type="checkbox"/> C154</p> <p><input type="checkbox"/> C165 <input type="checkbox"/> C166</p> <p><input type="checkbox"/> C177 <input type="checkbox"/> C178</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C103 <input type="checkbox"/> C104</p> <p><input type="checkbox"/> C115 <input type="checkbox"/> C116</p> <p><input type="checkbox"/> C127 <input type="checkbox"/> C128</p> <p><input type="checkbox"/> C135 <input type="checkbox"/> C136</p> <p><input type="checkbox"/> C143 <input type="checkbox"/> C144</p> <p><input type="checkbox"/> C155 <input type="checkbox"/> C156</p> <p><input type="checkbox"/> C167 <input type="checkbox"/> C168</p> <p><input type="checkbox"/> C179 <input type="checkbox"/> C180</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C105 <input type="checkbox"/> C106</p> <p><input type="checkbox"/> C117 <input type="checkbox"/> C118</p> <p><input type="checkbox"/> C129 <input type="checkbox"/> C130</p> <p><input type="checkbox"/> C137 <input type="checkbox"/> C138</p> <p><input type="checkbox"/> C145 <input type="checkbox"/> C146</p> <p><input type="checkbox"/> C157 <input type="checkbox"/> C158</p> <p><input type="checkbox"/> C169 <input type="checkbox"/> C170</p> <p><input type="checkbox"/> C181 <input type="checkbox"/> C182</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C107 <input type="checkbox"/> C108</p> <p><input type="checkbox"/> C119 <input type="checkbox"/> C120</p> <p><input type="checkbox"/> C131 <input type="checkbox"/> C132</p> <p><input type="checkbox"/> C139 <input type="checkbox"/> C140</p> <p><input type="checkbox"/> C147 <input type="checkbox"/> C148</p> <p><input type="checkbox"/> C159 <input type="checkbox"/> C160</p> <p><input type="checkbox"/> C171 <input type="checkbox"/> C172</p> <p><input type="checkbox"/> C183 <input type="checkbox"/> C184</p>	
<p>■ autres dommages</p> <p>Cheminées</p> <p>■ chute de couronne ou de partie de cheminée _____ <input type="checkbox"/> C197 <input type="checkbox"/> C198</p> <p>■ chute de cheminée (cassée au ras du toit) _____ <input type="checkbox"/> C209 <input type="checkbox"/> C210</p> <p>Toitures</p> <p>■ chute de tuiles, d'ardoises _____ <input type="checkbox"/> C221 <input type="checkbox"/> C222</p> <p>■ effondrement _____ <input type="checkbox"/> C233 <input type="checkbox"/> C234</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C199 <input type="checkbox"/> C200</p> <p><input type="checkbox"/> C211 <input type="checkbox"/> C212</p> <p><input type="checkbox"/> C223 <input type="checkbox"/> C224</p> <p>partiel <input type="checkbox"/> C235 total <input type="checkbox"/> C236</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C201 <input type="checkbox"/> C202</p> <p><input type="checkbox"/> C213 <input type="checkbox"/> C214</p> <p><input type="checkbox"/> C225 <input type="checkbox"/> C226</p> <p>partiel <input type="checkbox"/> C237 total <input type="checkbox"/> C238</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C203 <input type="checkbox"/> C204</p> <p><input type="checkbox"/> C215 <input type="checkbox"/> C216</p> <p><input type="checkbox"/> C227 <input type="checkbox"/> C228</p> <p>partiel <input type="checkbox"/> C239 total <input type="checkbox"/> C240</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C205 <input type="checkbox"/> C206</p> <p><input type="checkbox"/> C217 <input type="checkbox"/> C218</p> <p><input type="checkbox"/> C229 <input type="checkbox"/> C230</p> <p>partiel <input type="checkbox"/> C241 total <input type="checkbox"/> C242</p>	<p>en petit nombre _____ en grand nombre _____</p> <p><input type="checkbox"/> C207 <input type="checkbox"/> C208</p> <p><input type="checkbox"/> C219 <input type="checkbox"/> C220</p> <p><input type="checkbox"/> C231 <input type="checkbox"/> C232</p> <p>partiel <input type="checkbox"/> C243 total <input type="checkbox"/> C244</p>	

utilisez si nécessaire une page complémentaire pour noter les observations  
*(lississements de terrain, chute de rocher, crevasse dans le sol, débit de sources, niveau des sources, niveaux des puits, phénomène sismique, autres secousses ressenties (date et heure)) ...*

### Annexe 3 - Sismicité observée par le Réseau national de surveillance sismique

Sismicite de St Jean-Pied-de Port (30km) [ 1/ 1/1980 - 31/12/2001]




318 Séismes


Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (E.O.S.T.) de Strasbourg.  
Réseau National de Surveillance Sismique

### Sismicite de St Jean-Pied-de Port (30km) [ 1/ 1/1980 - 31/12/2001 ] 318 séismes

Histogramme du nombre de séismes par Magnitude



Histogramme du nombre de séismes par année




Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (E.O.S.T.) de Strasbourg.  
Réseau National de Surveillance Sismique

## Annexe 4

### Glossaire des sigles

CNRS :	Centre National de la Recherche Scientifique
CODIS :	Centre Opérationnel d'Incendie et de Secours
EMS98 :	Européen Macrosismic Scale 1998 (échelle d'intensité macrosismique)
EOST :	Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre
INSU :	Institut National des Sciences de l'Univers (CNRS)
LDG :	Laboratoire de Détection Géophysique (CEA)
OMP :	Observatoire Midi-Pyrénées
RéNaSS :	Réseau National de Surveillance Sismique
RSSP :	Réseau de Surveillance Sismique des Pyrénées
SIDPC :	Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
ULP :	Université Louis Pasteur, Strasbourg



**BCSF**  
**Bureau Central**  
**Sismologique**  
**Français**

Ecole et Observatoire  
des Sciences de la Terre



5, rue René Descartes - 67084 Strasbourg cedex  
Site internet : [www.seisme.prd.fr](http://www.seisme.prd.fr)